

## Min-Max-Thermo-Hygrometer



- genaues Temperatur- und Luftfeuchtemessgerät
- Minimum-Maximum-Speicher für Temp. & Feuchte
- Temperaturbereich -10°C bis +50°C
- Luftfeuchtebereich 25% bis 98% r.F.
- Celsius-Fahrenheit-Umschalter
- Mit Ständer und Aufhängeöse
- Inkl. Standardbatterie 1,5 V Type R6 AA
- Gefälliges Design
- Platz für Logo-Aufkleber
- Geschenksverpackung
- Detaillierte Anleitung
- Schwedenqualität - absolut preiswert!